

設備数量表

※受電設備関係

項目	メーカー	数量
キュービクル	白川電機製作所	屋外6連
地中線用高圧気中開閉器設備	戸上電機製作所	1台
変圧器	三菱電機	4台
コンデンサリアクトル	指月電気製作所	2台
非常発電設備	ヤンマーエネルギーシステム	1台

※空調設備

項目	メーカー	数量	回数（【参考】年間回数）
空調機（外調機）	木村工機	1セット(2台)	0回点検・整備（年1回）
EHP 室外機	パナソニック	7台	0回点検・整備（年1回）
室内機		28台	
GHP 室外機	パナソニック	9台	0回点検・整備（年1回）
室内機		67台	
加湿器	ウェットマスター	26台	0回点検・整備（年1回）
全熱交換器付換気扇	パナソニック	52台	0回点検・整備（年1回）
排気ファン	パナソニック	25台	0回簡易点検（年1回）
天井扇	パナソニック	16台	0回簡易点検（年1回）
フィルター 外調機	木村工機	1セット(2台)分	2回清掃（年4回）
EHP	パナソニック	28台分	2回清掃（年4回）
GHP	パナソニック	67台分	2回清掃（年4回）
熱交換器付換気扇	パナソニック	52台分	2回清掃（年4回）
中性能フィルター 外調機	木村工機	1セット(2台)分	0回交換（必要に応じ交換）
EHP	パナソニック	28台分	0回交換（必要に応じ交換）
GHP	パナソニック	67台分	0回交換（必要に応じ交換）

※自動制御機器（実施なし）

項目	発停 操作	表示				計測 ・ 計量	メーカー	回数
		状態	COS 故障	トリップ° 故障	警報			
外調機	1	1	1		1	アズビル(株)	0回	
上記 フィルター					1			
上記 インバータ故障					2			
EHP一括								
GHP一括								
全熱交換器一括								
揚水ポンプ		1		1	1			
受水槽					2			
緊急遮断弁					1			
高架水槽					2			
消火用補給水槽					2			
排水ポンプ（湧水）					2			
排水ポンプ（雨水）					1			
キュービクル一括					1			
非常用発電設備一括					1			
火災警報					1			
合計	1	2	1	1	21			4

※衛生設備

項目	メーカー	数量	回数
受水槽	三菱ケミカルインフラテック	1 基 (2 槽)	1 回
高架水槽 (上水)	三菱ケミカルインフラテック	1 基	1 回
沈砂槽 (雨水抑制槽オーバーフロー)		1 槽	1 回
揚水ポンプ	荏原製作所	1組 (2台)	1 回
排水ポンプ (湧水)	荏原製作所	2組 (4台)	1 回
排水ポンプ (雨水)	荏原製作所	1組 (2台)	1 回
ガス湯沸器	ノーリツ	3 台	1回簡易点検
電気湯沸器	TOTO	9 台	1回簡易点検

※消防設備

項目	メーカー	数量	回数
自火報 主装置	ホーチキ(株)	1台	外観・機能 点検 1 回
感知器	ホーチキ(株)	152個	
防排煙制御設備 防火扉 (連動)		6	
シャッター (連動)	三和シャッター工業	3	
ガス漏れ警報	東京ガス(株)	2個	
誘導灯		41台	
非常放送 主装置		1台	
放送設備		119個	
連結送水管設備	該当なし	-	
消火器	別紙6「消火器位置図」参照	17本	
移動式粉末消火器	モリタ宮田工業(株)	2個	
屋内消火栓設備	(株)立売堀製作所	6個	
消火水槽	三菱ケミカルインフラテック(株)	1槽	
消防ポンプ	(株)荏原製作所	1台	